

[前のページへ](#)

[次のページへ](#)


■ 9. 兵庫県南部地震（阪神大震災）の写真 (2)

[こわれた建物](#) | [室内](#) | [道路など](#) | [落石や火事など](#) | [地震断層](#) | [避難所](#) |

2. 室内の被害



2-1. 本箱はたおれ、部屋の中が散乱している（神戸市垂水区）。



2-2. 一瞬にして家具がたおれ、本が飛んできた（神戸市須磨区）



2-3. しまっていた戸棚が空き、食器がこわれた（神戸市西区）



2-4. 校舎の壁がこわれ、ドアがまがって開かなくなった（神戸市須磨区）

[前のページへ](#)

[次のページへ](#)

[兵庫県南部地震データ集メニューにもどる](#)

