

[前のページへ](#)

[次のページへ](#)

■ 9. 兵庫県南部地震（阪神大震災）の写真 (3)

[こわれた建物](#) | [室内](#) | [道路など](#) | [落石や火事など](#) | [地震断層](#) | [避難所](#) |

3. 道路や鉄道、港、地盤の被害



3-1. 線路がまがって、電車が走れなくなった（神戸市須磨区）



3-2. 新幹線の高架橋が落ちた（神戸市西区）



3-3. 地下鉄が走っている上の道路が陥没した（神戸市兵庫区）



3-4. 高速道路の高架橋の柱がこわれた（神戸市須磨区）



3-5. 神戸港の岸壁がこわれ港は機能しなくなった



3-6. 道路にできた亀裂（圧縮の力がはたらいたことがわかる）（神戸市中央区）



3-7. 道路にできた亀裂（横ずれの力がはたらいたことがわかる）（神戸市兵庫区）



3-8. 六甲山地の山道にできた亀裂（神戸市中央区）



3-9. 校庭に生じた液状化と亀裂（神戸市兵庫区）



3-10. 液状化が大規模に生じたポートアイランドでは地盤が沈下し、建物が抜け上がった（神戸市中央区）

[前のページへ](#)

[次のページへ](#)

[兵庫県南部地震データ集メニューにもどる](#)

[神戸の大地のなりたちと自然の歴史 メニューへ](#)