

[前のページへ](#)

[次のページへ](#)

■ 9. 兵庫県南部地震（阪神大震災）の写真（4）

| [こわれた建物](#) | [室内](#) | [道路など](#) | [落石や火事など](#) | [地震断層](#) | [避難所](#) |

4. 落石、墓石や石碑の転倒、火事の被害



4-1. 六甲山地の各所でがけ崩れが起こった（神戸市須磨区）



4-2. 六甲山地の各所で落石があった（神戸市灘区）



4-3. 墓石がとびはね、転倒した（神戸市須磨区）



4-4. 清盛塚の石碑は上部が転倒した（神戸市兵庫区）



4-5. 敦盛塚の上部がとびあがり、転倒した（神戸市須磨区）

4-7. 長田区の火災で発生した煙は、遠くからは雲のように見えた（神戸市西区）



4-6. 兵庫区・長田区では多くの火災が発生した（神戸市兵庫区）



[前のページへ](#)

[次のページへ](#)

[兵庫県南部地震データ集メニューにもどる](#)

[神戸の大地のなりたちと自然の歴史 メニューへ](#)